

AL PUNTO SOBRE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTE Y SOLDADURA
Cuestionario de Revisión

Nombre _____ Fecha _____

Por favor responda las siguientes preguntas para mostrar qué tan bien comprendió la información presentada durante este programa.

1. Los lentes de seguridad contra radiación infrarroja (IR) no lo protegen de la exposición directa a la luz dañina de un arco de soldadura.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

2. La mayoría de los guantes para soldar están diseñados para agarrar directamente materiales extremadamente calientes.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

3. Los respiradores purificadores de aire con motor y los respiradores con suministro de aire tienen un factor de protección asignado de _____.
 - a. 10
 - b. 25
 - c. 50

4. Se requiere un permiso de trabajo en caliente para realizar el trabajo tanto en áreas de trabajo en caliente designadas como en las no designadas.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

5. La persona que emite el permiso de trabajo en caliente debe verificar que se hayan tomado todas las medidas de precauciones antes de firmar el permiso y autorizar que el trabajo comience.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

6. El vigilante contra incendios debe continuar observando la zona de trabajo durante _____ minutos después de que se complete el trabajo.
 - a. 10
 - b. 20
 - c. 30

7. Sólo tenga a mano los materiales que necesita para completar la tarea inmediata del trabajo en caliente.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

8. Solamente se debe realizar una inspección previa al trabajo, de herramientas, tanques, mangueras y cables, si hay indicaciones de que cualquier parte del equipo no estaba en buenas condiciones de trabajo durante una operación anterior de trabajo en caliente.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

9. Debe utilizar pantallas o cortinas para soldar cuando trabajadores cercanos puedan estar expuestos a chispas y luz dañina.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. a

2. b

3. b

4. b

5. a

6. c

7. a

8. b

9. a